

VIGTIG SIKKERHEDS- MEDDELELSE

Avid® Single Digit® 7 mekaniske fælgbremser



SRAM, LCC har konstateret, at visse Avid Single Digit 7 bremsere kan være fremstillet med nitter, som kan arbejde sig løs fra bremseenheden, hvilket kan forårsage fejl på en af de to bremsere. Hvis cyklen kun er udstyret med bremsere på ét hjul, kan man opleve, at bremselængden bliver forøget, eller at cyklen på anden vis bremses på en uforudset måde. Dette kan forårsage ulykker i form af sammenstød eller fald.

De berørte bremsere kan let identificeres vha. datokoden (DDMMÅÅ) på bagsiden af bremsearmen, som vist på billedet nedenfor. De berørte bremsere blev fremstillet mellem 1. juni 2014 og 26. maj 2017.

Hvis du har en cykel, der er udstyret med Avid Single Digit 7 bremsere, som kan have dette problem, skal du øjeblikkeligt stoppe med at cykle og levere din(e) bremse(r) tilbage til den cykelhandler de er købt for at få dem kontrolleret og udskiftet gratis.

Kontakt venligst os eller din cykelhandler for yderligere information.

Tlf: +45 65992411 – 2 (Service afdelingen)
Mail: mh@cycleservicenordic.com